

Ciudad de México a 30 de enero del 2025

C.P. Jaime Lozano Gómez
Jefe de Mantenimiento
PRESENTE

Por este medio me permito informarle que, en el techo de la nueva Resonancia Magnética, del departamento de Radiología e Imagen, se requiere de la colocación de canales que permitan el desagüe de la acumulación en temporada de lluvias.

Este canal servirá para que se canalice el agua de lluvia a la azotea directamente y no permita el escurrimiento al interior del Resonador, ya que puede ocasionar un daño mayúsculo.

Por este motivo se cuenta con solicitud de trabajo **25010512** de este departamento para su colocación.

Es indispensable la instalación de este canalón antes de que inicie la temporada y que tengamos problemas de filtración al interior de la sala, cabe mencionar que el resonador magnético es de reciente adquisición y es primordial protegerlo.

Atentamente



Ing. Gustavo González Gutiérrez
Supervisor de Sala de Máquinas