

Construcciones y Reparaciones "Díaz Hnos."

MANTENIMIENTO

Ricardo Díaz Rivera

RFC. DIRR731224LS6



Ciudad de Mexico a 17 de junio 2026

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICION
"SALVADOR ZUBIRAN"
Av.- VASCO DE QUIROGA No- 15
COL. SECCION XV

ATN. Ing. Gustavo González Gutiérrez
Jefe del departamento de mantenimiento

En respuesta a sus amables peticiones, estamos con mucho gusto presentando nuestra evaluación técnico comercial para la adecuación y colocación de los siguientes trabajos para UPA CUBO DE ELEVADORES #:

Concepto	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Subtotal	IVA	Total
colocación de lámina bota agua en pretil de cubo de elevadores para cubrir unión de fachada con interior, y sellado y enderezado del existente	colocación de lámina bota agua en pretil de cubo de elevadores para cubrir unión de fachada con interior, y sellado y enderezado del existente	33 ml	\$750.00	\$24,750.00	\$3,960.00	\$28,710.00
Sellado de placas de cubo de escalera con sellador hidrofugo repelente de agua de apariencia natural, en lado sur la parte de cubo de elevadores con un área de 277 m2 y del ala norte la parte de terraza con una para cubrir un área de 110 m2 escaleras de emergencia	Sellado de placas de cubo de escalera con sellador hidrofugo repelente de agua de apariencia natural, en los lados sur, norte, oriente y poniente (solo la parte de terraza de cubo de escaleras)	387.20 m2	\$570.00	\$220,704.00	\$35,312.64	\$256,016.64
Reparación de soldaduras dañadas de estructura de PTR de 2 x 2", colocación de crucetas atiezadoras con PTR de 2 x 2" para realizar la interconexión de las estructuras para que trabajen como anclajes entre sí, Colocar tapa sellada a PTR de 2" y 3" que sirven como soportes de marcos de rejilla luer a una altura de 5.80 m	Reparación de soldaduras dañadas de estructura de PTR de 2 x 2", colocación de crucetas atiezadoras con PTR de 2 x 2" para realizar la interconexión de las estructuras para que trabajen como anclajes entre sí, Colocar tapa sellada a PTR de 2" y 3" que sirven como soportes de marcos de rejilla luer a una altura de 5.80 m	1 estructura	\$36,890.00	\$36,890.00	\$5,902.40	\$42,792.40
				\$282,344.00	\$45,175.04	\$327,519.04


Tiempo de entrega: 25 días.

Todos estos trabajos tienen una garantía contra defectos por un periodo de 12 meses a partir de su recepción

De antemano agradecemos la atención puesta a este presupuesto

SIN MÁS

DIAZ HNOS



Calle José Vasconcelos Mz. 5 Lt. 10 Col. Texcaltenco, Tlalpan, C.P. 14440 México, D.F. Tel. 43-24-69-75
Taller en Tecolutla, Ver. Calle Ignacio Zaragoza L. 1 Mz. 1 Tel. 01 766 8460244

México CDMX. a 29 de julio de 2026

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
"SALVADOR ZUBIRÁN"
Av.- VASCO DE QUIROGA No- 15
COL. SECCION XVI

ATN. Ing. Gustavo González G.
Jefa del departamento de mantenimiento


En la siguiente lista se mencionan los costos generados por los trabajos solicitados por el departamento de mantenimiento para el sellado de un muro de cubo de elevadores de la UPA.

1. Aplicar sellador en acrílico para 387 metros cuadrados a placas de prefabricado
2. Instalación de 33 metros lineales de botagua en la parte superior de cubo de elevadores
3. Colocación de 29 tapones a perfiles tubulares que sujetan laminas tipo luvier
4. Reforzar estructura de PTR y reparar soldaduras dañadas de soportes de persianas de aluminio
5. Limpieza del lugar de trabajo

Pues bien, el costo por todos estos trabajos será de \$294,070.00 mn más IVA (doscientos noventa y cuatro mil setenta pesos 00/100MN) más IVA

Por su atención gracias.

manucat
ISRAEL J. ROBLES GARCIA



5514115206

rogi300@hotmail.com

Grutas 18-A, San Pedro de Los Pinos, Alvaro Obregón, 01180, Distrito Federal / 52729898 ext.- 219



"CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS RAM"

RAMSES PEREZ PALACIOS

R.F.C. PEPR 730320 JN8

3 de julio 2026

HOSPITAL NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN
Lic. Jaime Lozano G.
Jefe del departamento de mantenimiento.

PRESENTE.

De acuerdo con su amable petición, por medio de la presente pongo a su distinguida consideración la siguiente cotización.

1. Aplicación de sellador transparente hidrofugo a 28 metros cuadrados de placa de fibrocemento
2. Poner lamina galvanizada botadora de agua a 33 metros de pretil de muro
3. Sellar postes de PTR de estructura de muro de luvier con tapas plásticas y soldarles soportes de refuerzo para sujetar y anclar estructura metálica que cubre la maquinaria de extracción

De acuerdo con el detalle anterior el costo de estos trabajos es:

SUBTOTAL: \$ 301,040.00

IVA: \$48,166.40

TOTAL: \$349,206.40

Estos trabajos se realizarán en cubo de elevadores de la UPA No-
Tiempo estimado de Entrega: 5 días hábiles a partir de su autorización
Precios Sujetos a cambio sin previo Aviso

Sin mas por el momento y en espera de vernos favorecidos con su preferencia le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. CP. RAMSES PEREZ PALACIOS
DIRECTOR GENERAL



Chichimecas MZ. 93 Lt. 19 Colonia Ajusco Delegación Coyoacán C.P. 04300
Teléfonos: 56 75 15 38 y 24 57 62 36 Contacto: rampp@hotmail.com