



PLURISERVICIOS
BIOMEDICOS

PLURISERVICIOS BIOMEDICOS S.A DE C.V.
RFC:PBI0312022S1
Tel: 5620826880
pluriservicios.bio@gmail.com

Ciudad de México a 10 febrero de 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Lic. Adriana Salgado Yépez Jefa del Departamento de Servicios Generales

A continuación ponemos su amable consideración la siguiente propuesta para su evaluación.

Concepto	Capacidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Recarga y mantenimiento de extintor P.Q.S.	Extintor 2.0 Kg (Polvo)	13	\$ 110.24	\$ 1,433.07
Recarga y mantenimiento de extintor P.Q.S.	Extintor 4.5 Kg (Polvo)	205	\$ 190.25	\$ 39,000.43
Recarga y mantenimiento de extintor P.Q.S.	Extintor 6.0 Kg (Polvo)	179	\$ 235.59	\$ 42,169.72
Recarga y mantenimiento de extintor P.Q.S.	Extintor 50 Kg (Polvo)	4	\$ 2,057.40	\$ 8,229.60
Recarga y mantenimiento de extintor P.Q.S.	Extintor 35 Kg (Polvo)	4	\$ 1,625.60	\$ 6,502.40
Recarga y mantenimiento de extintor hfc236.	Extintor 4.5 kg (GAS LIMPIO)	32	\$ 2,305.05	\$ 73,761.60
Recarga y mantenimiento de extintor hfc236.	Extintor 6.0 lbs. (GAS LIMPIO)	17	\$ 3,213.10	\$ 54,622.70
Recarga y mantenimiento de extintor CO2.	Extintor 2.5 kg (CO2)	2	\$ 234.95	\$ 469.90
Recarga y mantenimiento de extintor CO2.	Extintor 4.5 kg (CO2)	5	\$ 387.35	\$ 1,936.75
Recarga y mantenimiento de extintor Agua.	Extintor 10 L (H2O)	46	\$ 251.46	\$ 11,567.16
MANTENIMIENTO A CUARTO DE MÁQUINAS, HIDRANTES Y MOTOBOMBAS				
Mantenimiento a gabinete para hidrantes.	Hidrantes	29	\$ 1,422.40	\$ 41,249.60
EQUIPO PARA BRIGADISTAS				
Equipo de bombero para brigadista certificado	Equipo de bombero	5	\$ 23,495.00	\$ 117,475.00
Gabinete para brigadista	Gabinete	1	\$ 4,889.50	\$ 4,889.50
SUBTOTAL				\$ 403,307.42
IVA				\$ 64,529.19
TOTAL				\$ 467,836.61

El servicio se realizará en el domicilio Departamento de Servicios Generales, ubicado en la planta alta del checador de empleados del Instituto, en Av. Vasco de Quiroga número 15 Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, C. P.14080, México, D. F. Delegación Tlalpan.



PLURISERVICIOS
BIOMEDICOS

PLURISERVICIOS BIOMEDICOS S.A DE C.V.

RFC:PBI0312022S1

Tel: 5620826880

pluriservicios.bio@gmail.com

CONDICIONES COMERCIALES

Esta cotización tiene una vigencia asta el día 15 de marzo del 2021.

Lugar de entrega: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Tiempo de entrega: La entrega parcial será antes del 31 de diciembre de 2021.

Condiciones de pago: 20 días naturales posteriores a la entrega de la factura, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios a satisfacción.

EL SERVICIO INCLUYE

Prueba hidrostática a manguera para comprobar su estado

Revisión mensual por 10 meses

Bitácora mensual

Reacomodo de manguera cada 3 meses para evitar picaduras

Arranque mensual de motobombas

Llenar tanque de diésel

EL MANTENIMIENTO A EXTINTORES CONSISTENTE EN

Despresurizar el extintor

Retirar válvula y desarmar

Limpieza de tanque

Pintura

Pulir vástago

Cambio de empaques

Cambio de orrings

Llenar el tanque con el agente correcto

Realizar la recarga de aquellos extintores que fueron utilizados

Que el agente químico se desechado y no se reutilice para la nueva carga

Colocar collarín, holograma y válvula

Presurizar y revisar que no tenga fugas y su manómetro ese a nivel

Realizar estética a cada equipo para una mejor apariencia de vista del extintor

Realizar el servicio bajo la nom-002-stps-2010, en apego a la nom-154-scfi

Curso de capacitación para mínimo 20 personas del manejo y uso de extintores con validez oficial y emitir

Curso de campo para mínimo 6 brigadistas, validez oficial y emitir constancia del mismo

Platica informativa a personal del instituto sobre protección civil

Cambio de extintores de 9.0 kg propiedad del instituto por extintores de 4.5 k

Carta de garantía del buen funcionamiento de los equipos recargados por un periodo de 1 año siempre y

PLURISERVICIOS BIOMEDICOS S.A DE C.V. RFC:PBI0312022S1

Tel: 5620826880 pluriservicios.bio@gmail.com



PLURISERVICIOS
BIOMEDICOS

PLURISERVICIOS BIOMEDICOS S.A DE C.V.

RFC:PBI0312022S1

Tel: 5620826880

pluriservicios.bio@gmail.com

En caso de que al revisar las partes del extintor estén dañadas y puedan causar problemas, deberán ser sustituidas las piezas dañadas (vástagos, tubo sifón, manómetro y manguera)

El proveedor deberá contar con taller certificado bajo la o-154-scfi-2005 con cilindros nuevos, vacíos y extintores nuevos para su venta o reposición de los equipos que estén para baja en sus áreas de trabajo

Atentamente

Oscar Martínez Sánchez

Representante Legal