

SE DISEÑO DE INTERIORES E INSTALACIONES S.A. DE CV

TAPICERIA DE MUEBLES EN GRAL., PERSIANAS ENROLLABLES, CORTINAS ANTIBACTERIANAS, SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, INTERIORES, ACABADOS

TULTEPEC EDO DE MEXICO A 8 DE MARZO DEL 2023

HOJA 69

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-13-2023

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
1	Tapiz de una silla ejecutiva con descansabrazos, el servicio debe incluir el cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura.	1,030.00
1.1	Amortiguador de una silla ejecutiva	335.00
1.2	Base de 5 patas de una silla ejecutiva	496.00
1.3	Precio de una rueda para silla ejecutiva	35.00
2	Tapiz de una silla semi ejecutiva, el servicio debe incluir el cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura.	824.00
2.1	Amortiguador para una silla semi ejecutiva	335.00
2.2	Base de 5 patas, para una silla semi ejecutiva	496.00
2.3	Cambio de ruedas de una silla semi ejecutiva	35.00
3	Tapiz de una silla sencilla o silla de visita, con descansabrazos, el servicio debe incluir el cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura, también se deben cambiar los regatones.	824.00
3.1	Tapiz de una silla sencilla o silla de visita, sin descansabrazos, el servicio debe incluir el cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura, también se deben cambiar los regatones.	824.00
4	Tapiz de una butaca de cuatro plazas, ubicadas en las salas de espera o corredores del instituto, el servicio debe incluir cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura.	2,781.00
5	Tapiz de una butaca de tres plazas, ubicadas en las salas de espera o corredores del instituto, el servicio debe incluir cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura.	2,086.00
6	Tapiz de una butaca de dos plazas, ubicadas en las salas de espera o corredores del instituto, el servicio debe incluir cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura.	1,390.50
7	Tapiz para un sillón de tres plazas, el servicio debe incluir cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura.	6,798.00
8	Tapiz para un sillón de dos plazas, el servicio debe incluir cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura.	4,532.00
9	Tapiz de un sillón cama tipo sherlong, el servicio debe incluir el cambio de hule espuma, reparación de la estructura y cambio de ruedas.	6,798.00

MANZANA K PLAZA 9 EDIF 41-301 COL. SAN PABLO CTM TULTEPEC EDO DE MEXICO
CEL. 5521329060 // 5589308611 se_instalaciones@hotmail.com; sedi.instalaciones@gmail.com RFC SDI 090210 AM5

SE DISEÑO DE INTERIORES E INSTALACIONES S.A. DE CV

TAPICERIA DE MUEBLES EN GRAL., PERSIANAS ENROLLABLES, CORTINAS ANTIBACTERIANAS, SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, INTERIORES, ACABADOS

HOJA 70

9.1	Juego de ruedas para un sillón cama tipo sherlong.	600.00
10	Tapiz de una mesa de exploración, incluye cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura.	2,500.00
11	Reposets el servicio incluye el cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura.	6,180.00
11.1	Mecanismo completo para un reposets	2,125.00
11.2	Amortiguador para reposets	954.00
12	Sillas de rueda, cambio de tela tipo hawai o tela vinílica	822.00
12.1	Juego de llantas para silla de ruedas	960.00
13	Persiana enrollable tipo screen (Precio por m2)	1,400.00
13.1	Instalación de persiana enrollable el cual incluye el tubo, soporte para persiana, cadena, contrapesa y mecanismo reforzado tipo skyline (Precio por m)	100.00
14	Cortinas antibacterianas incluye tramo de riel de aluminio en color blanco, curvas y carros (Precio por m2)	1,700.00
14.1	Instalación de cortina antibacteriana incluye riel de aluminio en color blanco, curvas y carros (Precio por m)	162.00
SUBTOTAL		\$ 47,122.50

Los precios son en Moneda Nacional antes de IVA

Nota: Este servicio no se podrá cotizar por separado, deberá ser una sola cotización por la totalidad de los servicios.

PRECIOS FIRMES HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS SERVICIOS, SIENDO MI PROPUESTA POR UN MONTO DE: \$ 47,122.50 (CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 50/100 MN) SIN INCLUIR EL I.V.A.

VIGENCIA DE LA COTIZACION 60 DIAS

ATENTAMENTE

C. JOSEFINA PEREZ MARQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO