



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ESTE ANEXO FORMA PARTE DEL CONTRATO N° INCMN/0706/2/AD/004/24

ANEXO ÚNICO  
RELACIÓN DE EQUIPOS

EQUIPO	DEPARTAMENTO	NO. SERIE
Equipos de <b>Radios portátiles marca kenwoor, incluye corrección de parámetros de transmisión y recepción, tales como potencia de audio, para todo esto utilizando un equipo analizador de sistemas de comunicaciones profesionales, revisión de baterías y limpieza en general</b>	<b>VIGILANCIA</b> 19	B8710452-B9112206- B7610049-B8B12784- B8A10729-B7514595- B2500540-B7511515- B7610043-B9314233- B8918549-B6A10571- B751493-B7514594- B0C00342/C-61004158/C- 80800563/C-B2A08248/C- 61101811/C
Equipos de <b>Radios portátiles marca kenwoor, incluye corrección de parámetros de transmisión y recepción, tales como potencia de audio, para todo esto utilizando un equipo analizador de sistemas de comunicaciones profesionales, revisión de baterías y limpieza en general revisión de sistema de repetición de voz que incluye ajuste de radio base con simplexor, fuente de alta corriente y sistema radiador línea de transmisión y antena.</b>	<b>CAMILLEROS</b> 13	80401387-B2405198- B1506475-61004152- B2502670-80801817- 61004156-80800565- 61101817-80801993- B2405198-80401385- 80401384-80401386- <b>433HJE190 SM-50</b>
Equipos de <b>Radios portátiles marca kenwoor, incluye corrección de parámetros de transmisión y recepción, tales como potencia de audio, para todo esto utilizando un equipo analizador de sistemas de comunicaciones profesionales, revisión de baterías y limpieza en general</b>	<b>PATOLOGÍA</b> 1	61101818
Equipos de <b>Radios portátiles marca motorola, incluye corrección de parámetros de transmisión y recepción, tales como potencia de audio, para todo esto utilizando un equipo analizador de sistemas de comunicaciones profesionales, revisión de baterías y limpieza en general</b>	<b>MANTENIMIENTO</b> 6	018TPG3768- 018TPG3595- 018TPYL534-752TSTG523- 018TQSD113-752TRFR666-
Equipos de <b>Radios portátiles marca motorola, incluye corrección de parámetros de transmisión y recepción, tales como potencia de audio, para todo esto utilizando un equipo analizador de sistemas de comunicaciones profesionales, revisión de baterías y limpieza en general</b>	<b>ATENCIÓN CONTINUA</b> 3	51104105 B2408144 80800564



### Especificaciones Técnicas del Servicio

Mantenimiento preventivo y correctivo a 41 radios portátiles marca Kenwood y Motorola.

Incluye revisión y corrección de parámetros de transmisión y recepción tales como: potencia, error en frecuencias, nivel de modulación de voz, sensibilidad de RX, potencia de audio, todo esto utilizando un equipo analizador de sistemas de comunicaciones profesional.

Revisión de batería y limpieza general.

Mantenimiento preventivo-correctivo a sistema de repetición de voz que incluye Radio Base marca Motorola con simplexor, Fuente de alimentación de alta corriente, línea de transmisión y antena.

Incluye el suministro de 10 antenas y 10 clips para radio portátil y el suministro de 4 (cuatro) radios portátiles nuevos marca Kenwood con los cuales se reemplazarán 4 de los actuales radios que ya se encuentran con un marcado desgaste general debido a los más de 8 años que tienen de uso.

- Se realizarán cuatro mantenimientos al año, en marzo, junio, septiembre y diciembre.
- No se incluyen refacciones
- El equipo está ubicado en la oficina de la coordinación de vigilancia del Instituto.
- El mantenimiento se debe llevar a cabo en la coordinación de vigilancia y solo podrá salir el equipo de radios, cuando el Mantenimiento sea mayor, quedando la constancia por escrito de equipos dañados, según el reporte técnico y la fecha de retorno de los mismos