

Construcciones y Reparaciones "Díaz Hnos."
MANTENIMIENTO
Ricardo Díaz Rivera

RFC. DIRR731224LS6

DIAZ HNOS.

México CDMX a 4 de diciembre del 2024


INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICION

"SALVADOR ZUBIRAN "

Av.- VASCO DE QUIROGA No- 15

COL. SECCION XV

ATN. Ing. Emily Morales Arcos
Coordinadora de Servicios del
Departamento de Mantenimiento



En base a sus amables peticiones, estamos con mucho gusto presentando nuestra evaluación técnico comercial para la adecuación y colocación de los siguientes trabajos:

Numer o de partida	Descripción	Costo Unitario
1	Servicio de tapicería a silla ejecutiva con descansabrazos, el servicio debe incluir el cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura.	\$1,930.00
2	Amortiguador de una silla ejecutiva	\$650.00
3	Base de 5 patas de una silla ejecutiva	\$700.00
4	Rueda para silla ejecutiva	\$100.00
5	Servicio de tapicería para silla semi ejecutiva, el servicio debe incluir el cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura.	\$1,040.00
6	Amortiguador para una silla semi ejecutiva	\$650.00
7	Base de 5 patas, para una silla semi ejecutiva	\$700.00
8	Cambio de ruedas de una silla semi ejecutiva	\$100.00
9	Servicio de tapicería a silla sencilla o silla de visita, con descansabrazos, el servicio debe incluir el cambio de tela tipo hawai o tela 10vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura, también se deben cambiar los regatones.	\$1,100.00

[Handwritten signature]

Construcciones y Reparaciones "Díaz Hnos."


MANTENIMIENTO

Ricardo Díaz Rivera

RFC. DIRR731224LS6

DÍAZ HNOS.

10	Servicio de tapicería a silla sencilla o silla de visita, sin descansabrazos, el servicio debe incluir el cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura, también se deben cambiar los regatones.	\$1,100.00
11	Servicio de tapicería a butaca de cuatro plazas, ubicadas en las salas de espera o corredores del instituto, el servicio debe incluir cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura.	\$4,250.00
12	Servicio de tapicería a butaca de tres plazas, ubicadas en las salas de espera o corredores del instituto, el servicio debe incluir cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura.	\$2,890.00
13	Servicio de tapicería a butaca de dos plazas, ubicadas en las salas de espera o corredores del instituto, el servicio debe incluir cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura.	\$1,930.00
14	Servicio de tapicería a un sillón de tres plazas, el servicio debe incluir cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura.	\$12,000.00
15	Servicio de tapicería a sillón de dos plazas, el servicio debe incluir cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura.	\$7,326.00
16	Servicio de tapicería a sillón cama tipo sherlong, el servicio debe incluir el cambio de hule espuma, reparación de la estructura y cambio de ruedas.	\$8,521.00
17	Juego de ruedas para un sillón tipo sherlong.	\$900.00
18	Servicio de tapicería a mesa de exploración, incluye cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura.	\$3,820.00
19	Servicio de tapicería a reposets el servicio incluye el cambio de tela tipo hawai o tela vinílica, incluye cambio de hule espuma, reparación de la estructura.	\$7,500.00
20	Mecanismo completo para un reposets	\$2,952.00
21	Amortiguador para reposets	\$1,900.00
22	Persiana enrollable tipo screen, el servicio incluye la instalación, el tubo, soporte para persiana, cadena, contrapesa y mecanismo reforzado tipo skyline	\$1,936.00
23	Cortinas antibacterianas incluye tramo de riel de aluminio en color blanco, curvas y carros, el servicio incluye la	



Construcciones y Reparaciones "Díaz Hnos."
MANTENIMIENTO

DIAZ HNOS.

Ricardo Díaz Rivera

RFC. DIRR731224LS6

	instalación, el riel de aluminio en color blanco, curvas y carros	\$2,540.00
24	Cambio del asiento y respaldo de las sillas de ruedas	\$2,365.00
	Subtotal	\$68,900.00
	IVA	\$11,024.00
	Total	\$79,924.00

DIAZ HNOS

