



ABDIN
SOLUCIONES PARA UN MEJOR FUTURO

CIUDAD DE MEXICO A 3 DE MARZO DEL 2025

INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN "SALVADOR SUBIRAN"

Vasco de Quiroga No.15 Col. Belisario Domínguez
sección XVI C.P. 14080 Delegación Tlalpan, México D.F.

ENCARGADO DE LA ATENCION Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS DEL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
LIC. JUAN MANUEL RUELAS HIDALGO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	SUB-TOTAL
Recarga y mantenimiento a extintor de 2.0 Kg. De Polvo Químico Seco.	7	\$121.58	\$851.05
Recarga y mantenimiento a extintor de 2.0 Kg. De Polvo Químico Seco.	8	\$121.58	\$972.63
Recarga y mantenimiento a extintor de 4.5 Kg. De Polvo Químico Seco.	205	\$209.83	\$43,015.15
Recarga y mantenimiento a extintor de 6.0 Kg. De Polvo Químico Seco.	166	\$259.83	\$43,131.78
Recarga y mantenimiento a extintor de 35.0 Kg. De Polvo Químico Seco.	4	\$1,792.93	\$7,171.72
Recarga y mantenimiento a extintor de 50.0 Kg. De Polvo Químico Seco.	4	\$2,269.18	\$9,076.72
Recarga y Mantenimiento de Extintor Cold Fire 4 KG	46	\$252.83	\$11,630.18
Recarga y mantenimiento a extintor de 4.5 Kg. De HEXAFLUOROPROPANO (HFC-236 FA)	46	\$2,542.32	\$116,946.72
Recarga y mantenimiento a extintor de 6.0 Kg. De HEXAFLUOROPROPANO (HFC-236 FA)	16	\$3,543.84	\$56,701.44
Recarga y mantenimiento a extintor de 2.0 Kg. De Dióxido de Carbono.	1	\$259.14	\$259.14
Recarga y mantenimiento a extintor de 4.5 Kg. De Dióxido de Carbono.	11	\$427.23	\$4,699.53
Recarga y mantenimiento a extintor de 6.0 Kg. De Dióxido de Carbono.	5	\$588.30	\$2,941.52
Recarga y mantenimiento a extintor de 1.0 Kg. De Polvo Químico Seco.	15	\$80.48	\$1,207.23
Recarga y Mantenimiento a Extintor de 4 L. de Purpura K	4	\$670.09	\$2,680.36
Mantenimiento a gabinetes para Hidrantes	30	\$1,571.36	\$47,140.80
Mantenimiento preventivo a sistema de supresión de incendios de cocina Ansul R-102 Incluye: Limpieza de boquillas, Limpieza de sistemas, verificación de activación y pruebas de funcionamiento	1	\$14,883.75	\$14,883.75
Cilindros nuevos de acero inoxidable para sistema de supresión para cocina Ansul R-102	1	\$17,640.00	\$17,640.00
Estación manual	1	\$15,324.75	\$15,324.75
Manguera para Hidrante de 1.5 pulgadas, 30 mts	2	\$4,751.78	\$9,503.56
		SUB-TOTAL	\$405,778.00
		I.V.A.	\$64,924.48
		TOTAL	\$470,702.48

VIGENCIA DE COTIZACION 30 DIAS

SOLUCIONES ABDIN S.A. DE C.V.

RFC: SAB240216HN6

Teléfono: 55 9407 4272

Chimalpopoca 81, oficina 201,

Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc,

C.P. 06800, Ciudad de México.

soluciones@abdin.com.mx



CIUDAD DE MEXICO A 3 DE MARZO DEL 2025

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRAN
ENCARGADO DE LA ATENCION Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS DEL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
LIC. JUAN MANUEL RUELAS HIDALGO

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Prueba hidrostática a manguera para comprobar su estado
2. Revisión mensual por 10 meses
3. Bitácora mensual
4. Reacomodo de manguera cada 3 meses para evitar picaduras

EL MANTENIMIENTO A EXTINTORES CONSISTENTE EN:

1. Despresurizar el extintor
 2. Retirar válvula y desarmar
 3. Limpieza de tanque
 4. Pintura
 5. Pulir vástago
 6. Cambio de empaques
 7. Cambio de orrings
 8. Llenar el tanque con el agente correcto
 9. Realizar la recarga de aquellos extintores que fueron utilizados
 10. Que el agente químico se desechado y no se reutilice para la nueva carga
 11. Colocar collarín, holograma y válvula
 12. Presurizar y revisar que no tenga fugas y su manómetro ese a nivel
 13. Realizar estética a cada equipo para una mejor apariencia de vista del extintor
 14. Realizar el servicio bajo la nom-002-stps-2010, en apego a la nom-154-scfi-2005
 15. Curso de capacitación para mínimo 20 personas del manejo y uso de extintores con validez oficial y emitir constancia del mismo al personal capacitado
 16. Platica informativa a personal del instituto sobre protección civil
 17. Carta de garantía del buen funcionamiento de los equipos recargados por un período de 1 año siempre y cuando conserve el seguro.
- En caso que al revisar las partes del extintor estén dañadas y puedan causar problemas, deberán ser sustituidas (vástago, tubo sifón, manómetro y manguera).

SOLUCIONES ABDIN S.A. DE C.V.

RFC: SAB240216HN6


Teléfono: 55 9407 4272

Chimalpopoca 81, oficina 201,

Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc,

C.P. 06800, Ciudad de México.

soluciones@abdin.com.mx



ABDIN
SOLUCIONES PARA UN MEJOR FUTURO

EL MANTENIMIENTO A 30 HIDRANTES DEBE INCLUIR:

- Des incrustación de mangueras
- prueba hidrostática
- checar red hidráulica
- limpieza de mangueras
- limpieza y pintura de gabinete
- cristal en caso de que se requiera
- Etiqueta con la leyenda "rómpase en caso de incendio".
- Reemplazo de dos mangueras

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS DE COCINA ANSUL R-102

Incluye:

- Limpieza de boquillas
- Limpieza de sistemas
- verificación de activación y
- pruebas de funcionamiento

En caso de que al revisar las partes del extintor estén dañadas y puedan causar problemas, serán sustituidas las piezas dañadas (vástagos, tubo sifón, manómetro y manguera).

Atentamente:

ANDRES CHAVEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SOLUCIONES ABDIN S.A. DE C.V.

RFC: SAB240216HN6

Teléfono: 55 9407 4272

Chimalpopoca 81, oficina 201,

Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc,

C.P. 06800, Ciudad de México.

soluciones@abdin.com.mx