

# Construcciones y Reparaciones "Díaz Hnos."

## MANTENIMIENTO

Ricardo Díaz Rivera

**RFC. DIRR731224LS6**



México CDMX a 30 de enero del 2025

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICION

"SALVADOR ZUBIRAN "

Av.- VASCO DE QUIROGA No- 15

COL. SECCION XV

ATN. C.P. JAIME LOZANO GOMEZ


Jefe del departamento de mantenimiento

En base a sus amables peticiones, estamos con mucho gusto presentando nuestra evaluación técnico comercial para la reparación de lo siguiente en el **área de radiología #:**

Concepto	Descripción	Cantida d	Costo Unitario	Subtotal	IVA	Total
colocación de soportería para recibir canalones.  Adecuación 25m de canalones para la captación de agua y redirigir la caída a la losa mas cercana,	colocación de soportería para recibir canalones.  Adecuación 25m de canalones para la captación de agua y redirigir la caída a la losa más cercana,	25 M	\$2,300.00	\$57,500.00	\$9,200.00	\$66,700.00
sellado de filtración de agua de muro contra ducto y colocación de protección con mampara de 2 m para desviar caída de agua sobre ducto.	sellado de filtración de agua de muro contra ducto y colocación de protección con mampara de 2 m para desviar caída de agua sobre ducto.	pieza	\$14,375.00	\$14,375.00	\$2,300.00	\$16,675.00
				\$71,875.00	\$11,500.00	\$83,375.00

Tiempo de entrega: 10 días.

El material e instalación del policarbonato tienen una garantía contra defectos por un periodo de 1 AÑO a partir de su recepción.





RFC. ROGI-750529-9Y2

México CDMX. a 31 de enero de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICION  
"SALVADOR ZUBIRAN "  
Av.- VASCO DE QUIROGA No- 15  
COL. SECCION XVI

ATN. Lic. Jaime Lozano Gómez  
Jefa del departamento de mantenimiento

En la siguiente lista se mencionan los costos generados por los trabajos solicitados por el departamento de mantenimiento en el techado del servicio de radiología.

1. Desarmado de moldura de lámina perimetral
2. Instalación de 25 metros de canalón en lamina galvanizada con bajadas en costado para descargar en loza
3. Reparación de muro y aplicación de sellador para muros
4. Instalación de moldura perimetral
5. Instalación de techado de 2 m2 para proteger ducto
6. Limpieza del lugar de trabajo

Pues bien, el costo por todos estos trabajos será de \$76,500.00 mn más IVA (setenta y seis mil quinientos pesos 00/100MN) más IVA

Tiempo en realizar el proyecto 15 días

Por su atención gracias.

manucat

ISRAEL J. ROBLES GARCIA

5514115206

rogi300@hotmail.com

Grutas 18-A, San Pedro de Los Pinos, Alvaro Obregon, 01180, Distrito Federal / 52729898 ext.- 219



"CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS RAM"

**RAMSES PEREZ PALACIOS**

R.F.C. PEPR 730320 JN8

31 de enero 2025

HOSPITAL NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN  
Lic. Jaime Lozano G.  
Jefe del departamento de mantenimiento.

PRESENTE.

De acuerdo a su amable petición, por medio de la presente pongo a su distinguida consideración la siguiente cotización.

1. Adecuación de 25 metros de canalón de 10 x15 para direccionar agua de lluvia a bajadas pluviales

COSTO UNITARIO: 2,340.00  
25 metros : 58,500.00

SUBTOTAL: 58,500.00

2. Reparación de muro que soporta techado

COSTO UNITARIO: 5,660.00  
1 PIEZA : 5,660.00

SUBTOTAL: 5,660.00

3. Adecuación de techado en estructura con policarbonato de 2 metros por 2 metros para cubrir ducto

COSTO UNITARIO: 12,300.00  
1 JUEGO : 12,300.00

SUBTOTAL: 12,300.00

De acuerdo al detalle anterior el costo de estos trabajos es:

SUBTOTAL: \$ 76,460.00

IVA: \$12,233.60

TOTAL: \$88,693.60

Estos trabajos se realizarán en azotea de radiología No-  
Tiempo estimado de Entrega: 5 días hábiles a partir de su autorización  
Precios Sujetos a cambio sin previo Aviso

Sin mas por el momento y en espera de vernos favorecidos con su preferencia le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
  
LIC. CP. RAMSES PÉREZ PALACIOS  
DIRECTOR GENERAL

Chichimecas MZ. 93 Lt. 19 Colonia Ajusco Delegación Coyoacán C.P. 04300  
Teléfonos: 56 75 15 38 y 24 57 62 36 Contacto: rampp@hotmail.com